



SICHERHEITSANWEISUNG



Wichtige Hinweise für geteilte Überschieber aus Edelstahl

Bei einer seitlichen Anbohrung ist die Unterstützung des Abgangsflansches elementar wichtig. Sofern der Flansch nicht ausreichend unterbaut wird kann es zu Undichtigkeiten kommen, da eine Hebelwirkung am Flansch nicht auszuschließen ist. Daher muss die Lage des Flansches stabil fixiert werden und mit einem Widerlager unterbaut sein. Bei fehlender oder unzureichender Unterbauung können wir keine Gewährleistung übernehmen.